

ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 031/2020

Considerando as necessidades do Laboratório do Cispar de promover a contratação de serviços e adquirir produtos conforme abaixo especificados, considerando que, conforme declaração de exclusividade emitida pela **CATERPILLAR BRASIL LTDA**, somente a empresa abaixo referida está habilitada e autorizada, no Brasil, para prestar os serviços referidos e adquirir os produtos mencionados, considerando a configuração da situação ao disposto no art. 25, caput, I da Lei Federal nº 8.666/93, declaro **INEXIGÍVEL** a licitação, por inviabilidade de competição atual, no valor total **R\$ 21.424,07 (Vinte e um mil e quatrocentos e vinte e quatro reais e sete centavos)**., em favor de **PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A ANALÍTICA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ do MF sob 76.527.951/0004-28, com endereço na RODOVIA PR 317 - 7073, na Cidade de Maringá, Estado do Paraná - CEP 87065-005, a qual está com sua situação regular perante a seguridade social (INSS e FGTS).

Figura como objeto do ato de inexigibilidade o seguinte:

OBJETO: Prestação de Serviço de 01 (um) TESTE DE DIAGNOSTICO - 7000 – MAQUINA/ RECONDICIONAR - 5050 - SISTEMA HIDRAULICO/ MISCELANEOUS - 9042 – DIVERSOS com os seguintes serviços inclusos: MOTOR COM BIELA DO PRIMEIRO CILINDRO TRAVADA NO VIRABREQUIM, SUBSTITUIR 01 BIELA (ORÇADO UMA USADA), SUBSTITUIR BOMBA DE ÓLEO E CORREIAS DO MOTOR, SUBSTITUIR VEDAÇÕES NECESSÁRIA, BRONZINAMENTO SUBSTITUIR (0,25), BUCHA DE COMANDO SUBSTITUIR, ROLAMENTO DO ALTERNADOR SUBSTITUIR, SUBSTITUIR FILTROS DIESEL COM COPO, E CABO DO GOVERNOR, FILTROS DE ÓLEO E DE AR DO MOTOR, SUBSTITUIR ENGRENAGEM E VARETA DE ÓLEO DO MOTOR, FILTROS E VEDAÇÕES PARA MONTAR A BOMBA, RETIFICAR VIRABREQUIM PARA 0,25 BRUNIR CAMISAR, REVISAR CABEÇOTE SUBSTITUINDO VPALVULAS, GUIAS, SEDES, MOLAS E VEDAÇÕES e Aquisições de peças 01 (uma) Bomba part number 1992233, 01 (uma) Biela part number 1992155, 01 (um) cabo part number 2522335, 01 (um) Reservato part number 1129401, 01 (uma) Junta part number 1992176, 01 (uma) Engrenagem part number 1992217, 01 (uma) Bronzina part number 1992165, 01 (um) Regulador part number 2923301, 03 (três) Bronzina part number 1992158, 03 (três) anel part number 3116253, 01 (um) Indicador part number 0965028, 01 (uma)

Vareta part number 1992232, 01 (uma) Junta part number 1992207, 01 (um) Elemento part number 1561200, 03 (três) Valvular part number, 01 (um) Elemento part number 2676398, 01 (um) Querosene Desodo 20, 01 (um) Elemento Pat number 2676399, 01 (uma) Gaxeta part number 1992180, 01 (uma) Correia part number 2483100, 01 (uma) Correia 2495463, 01 (uma) Junta part number 1992265, 02 (dois) Preparação 04 Litros part number 2154245, 03 (três) Válvulas part number 1992184, 01 (um) Eixo part number 1992137, 02 (dois) suporte part number 1228949, 02 (dois) Juntas part numbers 1992204 e 1992234, 01 (um) Pino part number 1992154, 01 (uma) Bucha part number 1992131, 02 (dois) Suporte part number 1228948, 01 (um) filtro part number 1992239, 01 (uma) mangueira part number 2674384, 01 (uma) mola part number 1946383, 02 (dois) W815 part number W815, 01 (um) Papel part number 2676535, 01 (um) Retentor part number 1992209, 01 (uma) Junta part number 1992145, 04 (quatro) retentor part number 1992141, 10 (Dez) Juntas part numbers 1992258, 1992253, 5I7628, 1958468, 1958461, 1992259, 0968482, 1397818, 01 (Um) Ilhos part number 2269424, 06 (Seis) Anel de V part number 1992189, 01 (Uma) Arruela part number 0993985, 02 (Dois) Toalha Tampa part number 1U7427, 02 (dois) Arruelas part number 1958373, 06 (seis) tampa, 06 (Seis) Tampa part number 1992190, 06 (Seis) Mola part number 1992186, 06 (Seis) Fixador part number 1992187, 12 (Doze) Contrapim part number 1992188, 06 (Sesi) Solvente part number 2223117, 02 (Dois) Chaveta part number 1958345, 01 (Um) Óleo 1L HYDO part number 2P9063, 07 (Sete) Óleo 1L CI4 part number 8T9548, 04 (Quatro) Juntas part numbers 1397817 e 1958452, 01 (Um) Óleo Desingripant part number OG01300, 011 (Onze) Parafusos part numbers 2325264, 7X2537, 8T7547, 8T4908, 8T4200, 8T4200 e 6V7357, 015 (Quinze) Arruelas part numbers 8T4223, 1992213, 8T4121, 8T4121, 8T4224 e 8T4224, 015 (Quinze) Folha Absorvente part number 3079921GRN, 01 (Um) Junta part number 958452, 020 (Vinte) Tira part number 7K1181, 07 (Sete) Porcas part numbers 2323121, 8T4133 e 5C7261, 01 (Uma) Lixa Agua Grana 8, 015 (Quinze) Tira part number 3S2093, 03 (Três) Arruela part numbers 3S2093 e 3B4505, 02 (Dois) Bracadeir part number 2632114, 01 (Um) Lixo Ferro 100 part number 950010110, 01 (Um) Respiro part number 2783369, 01 (Um) Elemento part number 2668337, 01 (Uma) Junta part number 2914577, 04 (Quatro) Anel part numbers 4J5573, 2M9780 e 3K0360, 05 (Cinco) Retentor 6V8398 e 01 (Um) 029 - MISCELANEOUS / 9042 – DIVERSOS para o Samae de Boa Ventura do São Roque Consorciado ao Consórcio Cispap.

Fica o ato de inexigibilidade devidamente **RATIFICADO** e **APROVADO** em todos os seus termos e atos.



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ
Rua Sofia Tachini, nº237 - Jardim Bela Vista
Jussara – Paraná – Cep 87.230-000
CNPJ: 04.823.494/0001-65 – Telefone: (44) 3123-2800

Maringá, 27 de julho de 2020.

MOACIR LUIZ PEREIRA VALENTINI
Presidente do Consórcio Cispap