

**TERMO DE NÃO CONFORMIDADE 13/2020 – SAAE DE PEABIRU**

**NOVEMBRO DE 2020**

**MARINGÁ - PR**

## 1 INTRODUÇÃO

A ação de fiscalização visa determinar o grau de conformidade do sistema auditado em consonância com as legislações e normas técnicas pertinentes. Também é intuito da fiscalização avaliar a adequação da prestação dos serviços, no que tange à regularidade, continuidade, eficiência, segurança, generalidade e atualidade. Dessa forma, foi realizada a fiscalização direta do SAAE de Peabiru no dia 24 de novembro.

## 2 LEGISLAÇÃO

Os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios regulados pelo ORCISPAR estão amparados, principalmente, nas seguintes legislações vigentes:

Lei federal nº 11.445/2007	Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico e dá outras providências.
Decreto federal nº 7.217/2010	Regulamenta a Lei no 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, e dá outras providências.
Resolução CONAMA nº 357/2005	Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.
Resolução CONAMA nº 396/2008	Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências.
Resolução CONAMA nº 430/2011	Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA.
Portaria 256 do IAP	Aprova e estabelece os critérios e exigências para a apresentação da declaração de carga poluidora, através do sistema de automonitoramento de Atividades Poluidoras no Paraná e determina seu cumprimento.
Portaria da consolidação nº 5/2017 do Ministério da Saúde	Consolidação das normas sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde
Portaria MS nº 443/BSB/ 1978	Estabelece os requisitos sanitários mínimos a serem obedecidos no projeto, construção, operação e manutenção dos serviços de abastecimento público de água para consumo humano
NR 12	Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos
NR 10	Segurança em instalações e serviços em eletricidade

### 3 NÃO CONFORMIDADES

Conforme observado na fiscalização de acompanhamento de 2020 do SAAE de Peabiru, algumas ‘não conformidades’ apontadas no Relatório Técnico de fiscalização inicial de 2019 foram corrigidas, outras não, e outras novas foram verificadas. Levando em consideração todas as ‘não conformidades’, segue suas respectivas medidas de adequação:

Nº	NÃO CONFORMIDADES (NC) E MEDIDAS DE ADEQUAÇÃO (MA)
<b>ÁREA COMERCIAL E ADMINISTRATIVA</b>	
01	<b>NC:</b> Ausência de identificação na fachada. <b>MA:</b> Instalar / pintar sinalização identificadora na entrada.
02	<b>NC:</b> Ausência de exposição do horário de atendimento na fachada. <b>MA:</b> Instalar / expor horário de atendimento na entrada.
03	<b>NC:</b> Necessidade de manutenção da pintura da edificação e grade externa. <b>MA:</b> Realizar manutenção da pintura da edificação e grade externa.
<b>POÇOS TUBULARES PROFUNDOS</b>	
04	<b>NC:</b> Ausência de sinalização identificadora. <b>MA:</b> Instalar sinalização identificadora (Exemplo: SAAE, Poço Estádio).
05	<b>NC:</b> Altura inadequada da coluna de tubos, com menos de 50cm sobre a laje. <b>MA:</b> Adequar altura da colunas de tubos conforme NBR 12.244, no mínimo 50 cm acima da laje.
06	<b>NC:</b> Ausência de horímetros nos quadros de comando. <b>MA:</b> Instalar horímetros nos quadros de comandos.
07	<b>NC:</b> Ausência de macromedidor no barrilete. <b>MA:</b> Instalar macromedidores nos barrilete dos poços para controle de volume captado.
08	<b>NC:</b> Ausência de capina e limpeza do perímetro de alguns poços. <b>MA:</b> Realizar capina e limpeza do perímetro com frequência adequada de modo a não permitir vegetação excessiva.
09	<b>NC:</b> Necessidade de manutenção da pintura da edificação e grade externa. <b>MA:</b> Realizar manutenção da pintura da edificação e grade externa.

10	<b>NC:</b> Poços Edimão Simão, Raposo Tavares e Estádio com instalação elétrica inadequada no abrigos dos quadros de comandos, eletrodutos desprotegidos. <b>MA:</b> Adequar a instalação elétrica conforme NR 10.
RESERVATÓRIO SEMIENTERRADO DO SISTEMA SEDE	
11	<b>NC:</b> Necessidade de manutenção do revestimento externo e pintura. <b>MA:</b> Realizar manutenção do revestimento externo e pintura.
RESERVATÓRIO ELEVADO DO SISTEMA SEDE	
12	<b>NC:</b> Ausência de limpeza e desinfecção. <b>MA:</b> Realizar limpeza e desinfecção.
13	<b>NC:</b> Necessidade de manutenção do revestimento externo e pintura. <b>MA:</b> Realizar manutenção do revestimento externo e pintura.
RESERVATÓRIO APOIADO DO SISTEMA 2	
14	<b>NC:</b> Extravasor sem tela mosquiteira. <b>MA:</b> Instalar tela mosquiteira no extravasor de modo e não permitir entrada de animais e insetos.
15	<b>NC:</b> Ausência de limpeza e desinfecção. <b>MA:</b> Realizar limpeza e desinfecção.
16	<b>NC:</b> Pintura interna descascando, necessitando manutenção. <b>MA:</b> Realizar manutenção da pintura interna.
RESERVATÓRIO ELEVADO DO SISTEMA 2	
17	<b>NC:</b> Extravasor sem tela mosquiteira. <b>MA:</b> Instalar tela mosquiteira no extravasor de modo e não permitir entrada de animais e insetos.
18	<b>NC:</b> Ausência de limpeza e desinfecção. <b>MA:</b> Realizar limpeza e desinfecção.
RESERVATÓRIO ELEVADO DO DISTRITO SILVOLANDIA	
19	<b>NC:</b> Isolamento inadequado do perímetro. <b>MA:</b> Perímetro deve ser isolado com cercas, muros ou alambrados.
20	<b>NC:</b> Ausência de limpeza e desinfecção. <b>MA:</b> Realizar limpeza e desinfecção.

21	<b>NC:</b> Extravasor sem tela mosquiteira. <b>MA:</b> Instalar tela mosquiteira no extravasor de modo e não permitir entrada de animais e insetos.
22	<b>NC:</b> Ausência de macromedidor. <b>MA:</b> Instalar macromedidor de saída para controle de volume distribuído e perdas.
<b>ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ÁGUA DO SISTEMA 2</b>	
23	<b>NC:</b> Ausência de sinalização identificadora. <b>MA:</b> Instalar sinalização identificadora (Exemplo: Unidade de tratamento de Água, acesso restrito).
24	<b>NC:</b> Necessidade de manutenção do revestimento externo e pintura. <b>MA:</b> Realizar manutenção do revestimento externo e pintura.
<b>ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO SISTEMA DO DISTRITO</b>	
25	<b>NC:</b> Ausência de sinalização identificadora. <b>MA:</b> Instalar sinalização identificadora (Exemplo: Unidade de tratamento de Água, acesso restrito).
26	<b>NC:</b> Ausência de sinalização identificadora. <b>MA:</b> Instalar sinalização identificadora (Exemplo: Unidade de tratamento de Água, acesso restrito).
27	<b>NC:</b> Necessidade de manutenção do revestimento e pintura das paredes internas. <b>MA:</b> Realizar manutenção do revestimento e pintura das paredes.
<b>ESTAÇÃO DE ELEVATÓRIA DE ÁGUA</b>	
28	<b>NC:</b> Ausência de sinalização identificadora. <b>MA:</b> Instalar sinalização identificadora (Exemplo: Estação Elevatória de Água, acesso restrito).
<b>QUALIDADE DA ÁGUA</b>	
29	<b>NC:</b> Atualmente não realiza análises do parâmetro ‘ Cor’. <b>MA:</b> Realizar análises do parâmetro ‘Cor’ conforme Portaria da consolidação N° 5 do Ministério da saúde.
30	<b>NC:</b> Não apresentou análises microbiológicas e semanais do Sistema 2 e do Distrito Silvolandia. <b>MA:</b> Apresentar análises microbiológicas e semanais do Sistema 2 e do Distrito Silvolandia.

#### **4 CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES**

O Prestador dos Serviços de Saneamento (SAAE) deverá se atentar para o prazo de 30 dias contados a partir do recebimento deste Termo, para o envio de um Relatório de Ajustamento de Ação e Conduta (RAAC) para as 'não conformidades' apontadas. Logo que as medidas de adequação forem realizadas, cabe ao SAAE informar ao ORCISPAR através de ofício, relatório, fotos, análises ou outros meios disponíveis.

Remete-se cópia do presente Termo de Não Conformidades ao Prestador de serviços de saneamento de Peabiru, estando este disponível para consulta pública no site do CISPAR.

Maringá, 04 de dezembro de 2020.

Lucas George de Cristo Taborda  
Engenheiro Civil